Longsor di Sungai Cipunagara dan Desain Penanganannya

Landslide at Cipunagara River and its Handling Design

Rokhmat Hidayat⁽¹⁾ dan Moh. Dedy Munir⁽²⁾

Balai Litbang Sabo, Puslitbang Sumber Daya Air, Badan Litbang, Kementerian PUPR
Sopalan, Maguwoharjo, Yogyakarta - Indonesia

Naskah diterima 02 Februari 2018, selesai direvisi 04 Februari 2019, dan disetujui 29 April 2019
e-mail: rokmathidayat33@yahoo.com

ABSTRAK

Pada hari Jum'at, 18 Desember 2015, telah terjadi longsor pada tebing Sungai Cipunagara, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Subang. Longsor menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan membendung sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab longsor dan menentukan metode penanganannya. Lokasi longsor mempunyai karakteristik material tanah berupa material lepas. Longsor terjadi pada tebing sungai dengan kemiringan lereng 1:1. Pemicu longsor diindikasikan karena daerah tersebut merupakan zona infiltrasi air dari saluran irigasi, hujan, genangan sawah, dan juga karena erosi pada tebing sungai. Berdasarkan faktor penyebab longsor maka untuk menjaga agar diperoleh lereng yang stabil, disampaikan 5 (lima) rekomendasi yaitu membuat saluran irigasi kedap air, membuat area pertanian kering, membuat struktur penguat tebing/pengarah aliran sungai (krib), membuat drainase bawah permukaan. Pada lokasi longsor perlu dibuat terasering. Perlu dilakukan usaha mencegah longsor pada lokasi lain yang berpotensi longsor dengan mencegah terjadinya infiltrasi air permukaan ke dalam tanah. Dari analisis stabilitas lereng, nilai FS = 0,306 dan apabila dilakukan penguatan tebing maka nilai FS = 1,022

Kata kunci: Drainase Bawah Permukaan, Infiltrasi, Longsor, Stabilitas Lereng

ABSTRACT

On Friday, December 18th 2015, a landslide occurred at the slope of Cipunagara River in Pesanggrahan Village, Kasomalang District, Subang Regency. The landslide caused damage on agricultural land and damed the river. The aim of this study is to analyze the causes of the landslide and determine mitigations methods that need to be applied. The landslide formed by loose materials as its characteristics was occurred on the river bank which has 1:1 slope. Its triggers was because it was become infiltration zone of water from irrigation canals, rain, inundation of rice fields, and also due to erosion on river banks. Based on the causing factors, in order to increase slope stability, there are five (5) recommendations i.e. to create the impermeable for irrigation channels, to make the dry farming area, to construct gabion to slope strengthness, to arrange directional flow of the river (crib), and to create a subsurface drainage. At the location of landslide, it is needed also to make some terraces. In other locations, it is needed to prevent water infiltration into the soil as well. Furthermore, from the slope stability analysis before the occurrence, we have the value of FS = 0.306 and after making the slope stronger by gabion, the value of FS becoming = 1.022

Keywords: Subsurface Drainage, Infiltration, Landslide, Slope Stability

PENDAHULUAN

Hujan deras yang terjadi Jum'at (18/12/2015), mengakibatkan longsor di Kampung Cipatat, RT. 02/01, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Subang. Koordinat lokasi longsor yaitu 6°42'28,76" Lintang Selatan (LS), 107°44'27,44" Bujur Timur (BT) (lihat Gambar 1). Tebing setinggi kurang lebih 50 meter mengalami longsor. Longsor telah menutup aliran Sungai Cipunagara dan mengakibatkan 2 hektar sawah dan kebun menjadi rusak serta mengancam saluran irigasi. Longsor juga mengakibatkan sedimentasi pada badan air di hilir. Akibat lainnya adalah puluhan ton ikan milik warga Desa Darmaga, Kecamatan Cislak, dan Desa Sindangsari, Kecamatan Kasomalang, ikut mati, karena kekurangan pasokan air, akibat aliran Cipunagara tertutup material longsor.

Kejadian longsor pada 18-19 Desember 2015, menurut informasi dari warga terjadi akibat hujan lebat. Genangan air hujan pada sawah dan saluran irigasi, sebagian merembes ke tanah. Akibat rembesan pada lapisan tanah tebing lereng berdampak tanah menjadi jenuh air, sehingga menjadi gaya pemberat dan menurunkan kekuatan

geser. Untuk menangani longsor tersebut perlu diketahui faktor penyebabnya. Setelah diketahui diperlukan rekayasa lereng untuk menjaga agar lereng tetap stabil. Dari pengamatan lapangan diketahui terdapat saluran irigasi di atas zona longsor, area pertanian berupa sawah (pertanian basah), tidak terdapat struktur penguat tebing dan pengarah aliran sungai.

Dilihat dari tipe longsor yang terjadi, jenis longsor ini cenderung membentuk bidang gelincir rotasional dengan material longsor berupa material lepas. Longsor ini menyebabkan banyak lahan pertanian warga yang tidak dapat digunakan sesuai fungsi utamanya. Untuk mengurangi perluasan bencana longsor pada area lokasi penelitian, perlu diadakan kajian lebih lanjut baik secara kajian geologi teknik maupun secara genetis. Hal ini dilakukan dengan mencari faktor keamanan baik sebelum longsor maupun setelah terjadinya longsor. Faktor ini didapatkan dengan memodelkan daerah telitian, menggunakan *software slide*. Faktor keamanan inilah yang akan mencerminkan seberapa besar risiko longsor susulan yang akan terjadi dan langkah preventif apa yang dapat dilakukan untuk mencegah longsor susulan. Selain analisis faktor

Gambar 1. Lokasi Longsor Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Subang

keamanan melalui permodelan juga dilakukan kajian secara genetis melalui interpretasi sifat geologi, geomorfologi maupun kelerengan area penelitian.

Beberapa penelitian mengenai hujan sebagai pemicu longsor telah dilakukan (Brunetti drr. 2012, Huang drr. 2012, Saputra drr. 2007 dan Tohari drr. 2005). Hujan pemicu longsor dapat berupa hujan deras dan singkat, serta hujan tidak deras tapi lama (Karnawati, 2005). Sipayung drr. (2014), membuat persamaan empiris memprediksi longsor di DAS Citarum $P_0 = f(P_1, P_2)$ dengan P_1 jumlah hujan 3 hari sebelum longsor dan P_2 jumlah hujan 15 hari sebelum P_1 . Beberapa peneliti menyebutkan bahwa intensitas, pola distribusi, dan durasi hujan sangat mempengaruhi mekanisme keruntuhan lereng disamping faktor-faktor geologi dan geoteknik serta topografi lereng (Muntohar drr., 2013; Xue drr., 2016).

Material lapukan mempunyai sifat mekanik yang berpengaruh terhadap stabilitas lereng (Bowles 1985; Craig 1989). Desain lereng yang semakin landai akan meningkatkan stabilitas lereng. Desain lereng merupakan seni dalam menentukan keseimbangan antara kemiringan lereng dan keuntungan bagi perusahaan tambang (Azizi drr. 2012). Penelitian mengenai analisis balik stabilitas lereng telah dilakukan (Arif & Widodo 2008). Stabilitas lereng dipengaruhi oleh jenis material, kemiringan, hujan atau keairan. Material nonkompak akan mudah mengalami longsor bila mengalami infiltrasi air.

Menurut Hardiyatmo (2006), metode penanganan gerakan tanah antara lain mengubah geometri kelerengan, mengendalikan aliran air (drainase), dan struktur bangunan untuk stabilisasi. Struktur bangunan dimaksudkan untuk menambah gaya-gaya yang menahan kelongsoran, yang meliputi *berm* (timbunan batuan), dinding penahan dan tiang-tiang.

Menurut Permen PU 22 tahun 2007, penanggulangan longsor dapat dilakukan dengan drainase yang tepat pada lereng. Tujuan pengaturan sistem drainase adalah untuk menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan longsor. Dengan demikian, perlu dibuat drainase permukaan yang mengalirkan air limpasan hujan menjauh dari lereng rawan bencana longsor, dan drainase bawah permukaan yang berfungsi untuk menguras atau mengalirkan

air hujan yang meresap masuk ke lereng. Menurut SNI 03-1962-1990, penanggulangan longsor dapat dilakukan dengan mengendalikan air permukaan (drainase permukaan). Usaha mengeringkan atau menurunkan muka air tanah dalam lereng dengan mengendalikan air rembesan yaitu dengan membuat saluran kedap air.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab longsor, menentukan metode penanganan longsor, mengkaji pengaruh keberadaan saluran irigasi pada zona longsor, serta menentukan perlu tidaknya struktur penguat tebing dan pengarah aliran sungai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dan identifikasi data sekunder peta situasi longsor, pengamatan lapangan untuk mengetahui kondisi fisik lokasi longsor dan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah penggunaan lahan, morfologi, jenis tanah, penyebab terjadinya longsor, stabilitas lereng.

Penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya longsor. Suatu lereng yang di atasnya terdapat genangan air seperti sawah basah atau kolam akan memicu terjadinya longsor. Dari segi morfologi geometri lereng yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng meliputi tinggi lereng dan kemiringan lereng, baik itu lereng tunggal (*single slope*) maupun lereng keseluruhan (*overall slope*). Suatu lereng disebut lereng tunggal jika dibentuk oleh satu jenjang saja dan disebut keseluruhan (*overall slope*) jika dibentuk oleh beberapa jenjang. Lereng yang tinggi cenderung lebih mudah longsor dibanding dengan lereng yang tidak terlalu tinggi dengan jenis batuan penyusun yang sama. Demikian pula dengan sudut lereng, semakin besar sudut kemiringan lereng, maka lereng tersebut akan semakin tidak stabil. Hal yang sangat berperan dalam kestabilan lereng adalah sifat fisik dan mekanik batuan tersebut. Sifat fisik batuan yang digunakan dalam menganalisis kemantapan lereng adalah bobot isi tanah (γ), sedangkan sifat mekaniknya adalah kekuatan geser batuan yang dinyatakan dengan parameter kohesi (c) dan sudut geser dalam (ϕ) yang berfungsi sebagai gaya untuk melawan atau menahan gaya penyebab kelongsoran.

Gerakan tanah pada dasarnya dapat terjadi apabila gaya-gaya menahan (*resisting forces*) massa tanah

di lereng lebih kecil dibandingkan gaya mendorong atau luncuran tanah sepanjang lereng. Gaya yang menahan massa tanah di sepanjang lereng dipengaruhi oleh kedudukan muka air tanah, yang akan mempengaruhi sifat/mekanisme tanah terutama daya ikat tanah, sudut dalam tahanan geser tanah yang bekerja di sepanjang bidang luncuran. Gaya pendorong dipengaruhi oleh kandungan air dalam tanah, beban bangunan, berat massa tanah.

Untuk mencegah terjadinya longsor susulan di area penelitian perlu dilakukan perekayasa lereng agar faktor keamanan stabilitas lereng meningkat. Perekayasa ini dapat berupa pembangunan bangunan teknik pencegah longsor maupun perekayasa dengan cara melandaikan lereng atau pengurangan kejenuhan kadar air dari suatu lereng. Pada beberapa kasus biasanya dilakukan upaya kombinasi berupa pelandaian dan penanganan preventif lainnya dengan bangunan teknik penghalang longsor. Pada kasus ini peneliti mencoba melakukan berbagai analisis perekayasa gabungan sebagai bentuk dari langkah pencegahan longsor. Analisis yang dilakukan dengan memodelkan langkah ke dalam program SLIDE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan di lapangan didapatkan dimensi longsor yaitu panjang 295m, lebar

Gambar 2. Kondisi Lokasi Sebelum Terjadi Longsor
(Sumber: Google.earth 2007)

42m-90m, dan tinggi 45m (gambar 2).

Kejadian longsor mayoritas terjadi pada saat musim hujan, dan jarang terjadi pada musim kering, seperti kejadian longsor di Sungai Cipunagara

pada 19 Desember 2015. Berdasarkan penurunan warga longsor terjadi setelah terjadi hujan lebat. Air hujan yang meresap ke dalam tanah maupun air dari sawah dan saluran irigasi mengakibatkan penurunan stabilitas lereng.

Berdasarkan peninjauan di lapangan, kemiringan lereng pada lokasi bencana sekitar 15° , tetapi di ujung lereng terdapat tebing dengan lereng 60° . Material longsor telah menyebabkan alur sungai berpindah dari yang sebelumnya berkelok menjadi lurus. Berdasarkan interpretasi peta, daerah longsor merupakan daerah dengan karakteristik tanah (batuan) yang paling lemah. Hal ini ditunjukkan adanya rembesan air pada daerah tersebut (Gambar 3). Air juga dapat dikorelasikan dengan lebatnya tumbuhan yang berada di daerah tersebut. Tumbuhan yang lebih lebat mengindikasikan ketersediaan air yang melimpah di lereng tersebut.

Litologi daerah penelitian terdiri dari tanah aluvial yang memiliki karakteristik *porous*. Adanya mata air yang mengalir menandakan bahwa aliran

Gambar 3. Kondisi rembesan dan jenis tanah pada lokasi longsor

tersebut mengalir pada dasar yang tidak *porous* atau lapisan tanah yang lebih keras. Jenis tanah di sekitar lokasi adalah material endapan vulkanik berukuran pasir lanauan yang berwarna coklat ke merah-merahan (lihat gambar 3), terdiri tiga jenis lapisan tanah berdasar ukuran butir dan warna tanah. Hasil pengujian sifat mekanika tanah yang meliputi nilai kohesi, sudut gesekan dalam dan berat jenis tanah, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai hasil uji mekanika tanah

Parameter	Lapisan Tanah 1	Lapisan Tanah 2	Lapisan Tanah 3
Berat basah (γ_{wet}) (kN/m^3)	17,9	19,6	19,1
Sudut gesekan dalam ($^\circ$)	22	15	25
Kohesi (kN/m^3)	10	42	18

Rembesan mengalir dari dalam tanah (Gambar 3). Sumber rembesan diduga dari area sawah, saluran irigasi dan pemukiman. Adanya rembesan mengindikasikan bahwa di bawahnya terdapat lapisan kedap air. Bagian atas zona longsor terdapat zona resapan atau genangan hasil dari aliran permukaan yang berasal dari daerah sekitar longsor yaitu saluran irigasi dan sawah (Gambar 4).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa jenis longsor adalah longsor rotasi (*slump slide*). Longsor ini terjadi karena

Gambar 4. Kondisi sawah dan saluran irigasi di atas zona longsor

bergeraknya massa tanah pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Identifikasi jenis longsor didasarkan adanya beberapa gejala yang berupa munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing; terjadi setelah hujan deras. Air hujan menimbulkan berat massa tanah naik dan angka pori dalam tanah meningkat, sehingga tegangan pori memperlemah tahanan gesek dalam tanah yang memicu terjadinya longsor.

Bagian atas zona longsor berupa zona resapan yang bersumber dari air hujan, rembesan saluran irigasi dan genangan air pada sawah; Di ujung lereng pada tepi sungai berupa tebing terjal, yang sudah longsor pada waktu terdahulu, sebelum longsor 19 Desember 2016.

Kondisi daerah longsor dapat dilihat pada Gambar 5. Daerah longsor berupa lahan pinggir sungai, di bagian atas longsor berupa sawah dan terdapat saluran irigasi. Dari peta *Google Earth* dapat terlihat bahwa area longsor sebelumnya merupakan

Gambar 5. Peta situasi pada longsor

daerah hijau, menandakan daerah tersebut daerah kaya air.

Penyebab utama terjadinya longsor adalah bentuk lereng yang terjal, curah hujan tinggi yang mengakibatkan kondisi tanah yang berada di atas lokasi longsor menjadi jenuh air. Air ini bersumber dari air hujan, air saluran irigasi dan genangan sawah. Kondisi ini menjadikan bagian atas lokasi bertambah berat yang meningkatkan gaya dorong dan keadaan jenuh air mengurangi gaya penahan, sehingga terjadi longsor.

Penyebab gerakan tanah secara umum dapat

dirinci, yaitu gerusan pada bagian bawah lereng dan dikelokan sebelah luar kelokan sungai yang disebabkan oleh arus pada saat banjir; Lereng yang curam dengan perbedaan elevasi yang cukup besar antara daerah puncak dengan sungai di dasar; Tanah dan tipe batuan yang porous dengan kemampuan meloloskan air tinggi; Curah hujan yang tinggi, dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang lama beberapa hari sebelum kejadian gerakan tanah; Penataan air permukaan yang kurang baik di area rawan longsor, hal ini salah satunya disebabkan sistem aliran air permukaan (saluran irigasi) yang belum di semen (tidak kedap air) sehingga menyebabkan air meresap ke dalam tanah dan terjadi penjenjutan. Hal ini ditambah dengan tata guna lahan di daerah atas dari tebing yang longsor berupa sawah serta genangan air yang menyebabkan penjenjutan tanah; Bukit dan sungai belum memiliki struktur penahan tebing maupun pengarah aliran sungai sehingga rawan longsor; Retakan tanah yang mungkin disebabkan oleh

Gambar 6. Potongan memanjang lokasi longsor

kekeringan yang panjang. Air hujan dapat secara langsung menginfiltrasi tanah dan mempercepat penjenjutan lereng, memicu longsor (gambar 6).

Pemicu terjadinya longsor adalah infiltrasi air permukaan ke dalam bidang lereng pada sempadan sungai dan pengikisan tebing sungai, sehingga rekomendasi penanganan longsor adalah sebagai berikut;

Membuat saluran irigasi yang kedap air untuk mencegah air pada saluran irigasi dan dari sawah tidak dapat meresap ke area sekitar, resapan air ini yang menyebabkan stabilitas lereng menjadi turun.. Bila pada saluran irigasi terdapat bagian yang tidak kedap air harus dibuat menjadi kedap air dengan sementasi, sehingga air tidak meresap ke tanah. Dengan mengalirkan air pada saluran

Gambar 7. Saluran irigasi harus kedap air (warna hitam)

yang kedap air, maka infiltrasi air permukaan akan dapat dicegah (Gambar 7).

Membuat area pertanian kering (bukan sawah). Hal ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi air pada bidang longsor. Air genangan pada lahan pertanian akan meresap pada zona longsor sehingga stabilitas lereng turun. Untuk mencegah terjadinya infiltrasi

Gambar 8. Pembuatan Area Pertanian Kering (garis putus)

air ke tanah, maka area pertanian harus bersifat kering, tanpa ada genangan air (Gambar 8).

Membuat struktur penguat lereng (*structural*). Perlu dibuat tembok penahan lereng pada tepi sungai dan sekitar 125 m dari tepi sungai. Tembok penahan lereng perlu dibuat untuk memperkuat lereng sehingga tidak terjadi longsor. Tembok penahan lereng berupa bronjong sehingga rembesan air tetap bisa lewat.

Struktur penguat lereng pada tepi sungai/tanggul (Gambar 9.a). Dibuat dengan bronjong supaya rembesan air bisa lewat (SNI 03-0090-1999 tentang Bronjong kawat); Tinggi bronjong sesuai tinggi banjir ditambah tinggi jagaan; Arah/ lokasi bronjong sesuai arah tepi sungai yang asli;

Bronjong ditanam sesuai kondisi geoteknik tanah setempat, sampai lapisan keras.

Struktur penguat lereng, lokasi dari tepi sungai 125 m arah atas longsor (Gambar 9.b). Perkuatan lereng (*revetments*) adalah bangunan yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng guna melindungi suatu tebing alur sungai atau permukaan lereng tanggul dan secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas. Dibuat dengan bronjong supaya air bisa lewat; Dibuat sejajar lereng, agar lereng menjadi kuat dan stabil; Tinggi dan lebar bangunan sesuai ukuran lereng; Bronjong ditanam sesuai kondisi geoteknik setempat, sampai lapisan keras.

Gambar 9. (a) Posisi penguat lereng, (b) posisi dalam potongan memanjang
Desain pemasangan bronjong

Dibuat pengarah aliran (krib) untuk melindungi tepi sungai (Gambar 10). Krib adalah bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai ke arah tengah guna mengatur arus sungai dan tujuan utamanya adalah; Mengatur arah arus sungai; Mengurangi kecepatan arus sepanjang tebing sungai; Untuk keamanan tebing terhadap gerusan; Mempertahankan lebar dan kedalaman air pada alur sungai. Struktur krib disesuaikan dengan SNI T-01-1990-F tentang tata cara perencanaan umum krib di sungai.

Gambar 10.
Lokasi krib berdampingan dengan penguat lereng

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data geometri lereng dan data sifat mekanika tanah (Tabel 1) dapat dilakukan analisis stabilitas lereng. Gambar 11 merupakan pemodelan stabilitas lereng dengan software SLIDE. Panjang penampang sebenarnya 300 m dengan tinggi area

Gambar 11. Permodelan dengan SLIDE sebelum dan sesudah tanah longsor

50 m. Analisis dilakukan dengan metode Bishop. Terlihat bahwa faktor keamanan dari lereng tersebut seluruhnya terlihat kritis dengan nominal 0-1 yang dikategorikan rawan. Faktor keamanan terendah berada pada tebing teratas dengan *slope* 55° yaitu 0,204. Titik inilah yang diduga runtuh pertama kali sebelum longsor terjadi. Tampak terlihat pada pemodelan bahwa jenis longsor merupakan longsor rotasional dengan tipe *Earthflow*.

KESIMPULAN

Longsor yang terjadi di Kampung Cipatat, Desa Pasanggahan, Kecamatan Kasolamalang, Subang cenderung membentuk bidang gelincir rotasional dengan material longsor berupa material lepas. Faktor yang memicu longsor adalah bentuk dan ukuran tebing lereng yang tinggi serta sudut kemiringan lereng yang besar.

Dari kajian di lapangan dapat diketahui faktor penyebab longsor Sungai Cipunagara yaitu karakteristik tanah yang berupa endapan sungai yang bersifat porus, tebing sungai yang curam, pengikisan tebing (karena lokasi longsor pada kelokan sungai), infiltrasi air dari air hujan, genangan sawah dan saluran irigasi. Berdasarkan faktor penyebabnya maka untuk meningkatkan stabilitas lereng, disampaikan rekomendasi yaitu membuat saluran irigasi kedap air, membuat area pertanian kering (bukan sawah), terasering, membuat struktur penguat tebing, serta pengarah aliran sungai (krib). Penanganan longsor ini pada prinsipnya adalah menambah gaya penahan (struktur penguat dan saluran kedap air) serta mengurangi gaya dorong (mencegah infiltrasi).

Berdasarkan analisis stabilitas lereng, setelah dibangun struktur penguat tebing maka lereng menjadi stabil. Pemasangan bronjong batu dengan kombinasi jangkar atau *anchor*. Bronjong batu di pasang berundak dengan lebar bagian atas 2 m dan tinggi setiap undakan 1-1,17m. Jangkar dapat dipasang pada setiap tingkatan undakan bronjong batu, akan tetapi untuk penhematan anggaran, jangkar dipasang pada setiap 3 undakan. Jangkar dipasang berlawanan dengan arah kemiringan batuan untuk mencegah longsor dan menahan gaya luncuran

Hasil pemodelan stabilitas lereng dengan software SLIDE dengan analisis metode *Bishop* menunjukkan faktor keamanan dari lereng berkisar 0 – 1 yaitu FS = 0,306 yang termasuk kategori

rawan. Setelah dilakukan penguatan tebing maka nilai FS= 1,022 yang berarti termasuk kategori tidak rawan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BBWS Citarum, Kepala Pusair, dan Kepala Balai Sabo atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan kajian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Balai Sabo atas bantuan dan dukungannya dalam melakukan kajian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemda Subang yang sangat kooperatif dan mendukung terlaksananya penelitian ini. Tidak lupa disampaikan apresiasi kepada warga yang sangat kooperatif dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi M. A., Kramadibrata S., Wattimena R. K., Djati I. S., dan Adriansyah Y., 2012. Analisis Risiko Kestabilan Lereng Tambang Terbuka (Studi Kasus Tambang Mineral X). *Prosiding Simposium dan Seminar Geomekanika Ke-1 Tahun 2012*
- Arif, M., & Widodo, A., 2008. Analisis Balik Kelongsoran- Studi Kasus di Jember. Jurusan Teknik sipil ITS. Surabaya.
- Bowles J. E., 1985. *Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah* 2nd ed. Erlangga, Jakarta.
- Brunetti M.T., Peruccacci S., Rossi M., Luciani S., Valigi D., and Guzzetti F., 2012. Rainfall thresholds for the possible occurrence of landslides in Italy. *Journal of Natural Hazards and Earth Sistem Sciences* 10 : 447-458.
- Craig R. F., 1989. *Mekanika Tanah* 4th ed. Erlangga. Jakarta.
- Google Earth, 2007. Explore, Search and Discover, [Http:// www.earthgoogle.com](http://www.earthgoogle.com).
- Hardiyatmo C.H., 2006. *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Huang A.B., Lee J.T., Hoa T.H., Chiu Y.F., & Cheng S.Y., 2012. Stability monitoring of rainfall-induced deep landslides through pore pressure profile measurements. *Jurnal Soils and Foundations* 52(4):737-747.
- Karnawati., D., 2005. *Bencana Alam Gerakan*

- Massa di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. Jurusan Teknik Geologi UGM Yogyakarta.
- Muntohar, A.S., Ikhsan, J., and Liao, H.J, 2013. Influence of Rainfall Patterns on the Instability of Slopes. *Civil Engineering Dimension*, Vol. 15(2), 120-128
- Permen PU 22, 2007. Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kementrian PU, Republik Indonesia.
- SNI 03-1962-1990, Tata Cara Perencanaan Penanggulangan Longsoran. Badan Standardisasi Indonesia. Jakarta.
- Saputra. E., & Nayoan T. F., 2007. *Pengaruh curah hujan terhadap stabilitas lereng pada timbunan jalan tol di Jawa Barat*. Skripsi. Teknik Sipil Universitas Maranatha Bandung.
- Tohari, A., Sarah, D. dan Sumarnadi, E.T. 2005. *Mitigasi Bahaya Gerakan Tanah di Daerah Tropis: Penelitian Karakter Curah Hujan Pemicu Gerakan Tanah di Daerah Cikijing, Kabupaten Majalengka*. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Yin, Q. L., Wang, Y., dan Tang, Z. H., 2002. Mechanism and dynamic simulation of landslide by precipitation. *Journal of Geological Science and Technology Information* (in Chinese) 21(1): 75–78.
- Xue, K., Ajmera, B., Tiwari, B., and Hu, Y., 2016. Effect of Long Duration Rainstorm on Stability of Red-clay Slopes. *Geoenvironmental Disasters*, Vol. 3, 12-26.